

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
w ŻYWCU

34-300 Żywiec, ul. Krasińskiego 3

Tel: 33 861-21-37, 33 860-23-91

Fax: 33 866-67-73

e-mail: [psse.zywiec@sanepid.gov.pl](mailto:psse.zywiec@sanepid.gov.pl)

<https://www.gov.pl/web/psse-zywiec>

Żywiec, dnia 28 marca 2024r.

Znak sprawy: NS-HK.9022.2.10.2024

L.dz. 2971

**Przedsiębiorstwo Turystyczne „Diuna”**  
**Sp. J Robert Lubomski, Anna Lubomska**  
**ul. Podwale 2**  
**42-500 Będzin**

*Dotyczy:*

*Basenu kąpielowego*  
*Ośrodka Wypoczynkowego „Diuna Beskidy”*  
*w Korbielowie, ul. Leśna 1*

**DECYZJA Nr 290/24**

**Na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 416),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.),
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230),

po przeanalizowaniu:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią;
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz;
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu przed wydaniem oceny;

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu dokonał zbiorczej oceny wody na pływalni Basenu kąpielowego Ośrodka Wypoczynkowego „Diuna Beskidy” w Korbielowie, ul. Leśna 1 za 2023 rok**

- 1) stwierdzając, że woda spełniała wymagania jakim powinna odpowiadać woda na pływalni poza okresowymi przekroczeniami parametrów fizykochemicznych, tj. mętności, chloru związanego i chloroformu oraz jednorazowym przekroczeniem parametrów mikrobiologicznych, tj. bakterii *Pseudomonas aeruginosa* i ogólnej liczby mikroorganizmów stwierdzonych w systemie cyrkulacji dla niecki jacuzzi.
- 2) nadzór zarządzającego pływalnią oceniono negatywnie ze względu na brak realizacji badań zgodnie z ustalonym harmonogramem.

## Uzasadnienie

W myśl § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1230) właściwy państwowy inspektor sanitarny dokonuje zbiorczej rocznej oceny przez analizę parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia, wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowania metodyk referencyjnych analiz, a także wyników badań wody na pływalni wykonanych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego przed wydaniem oceny.

1. Zarządzający pływalnią Ośrodka Wypoczynkowego „Diuna Beskidy” w Korbielowie, ul. Leśna 1 posiadał ustalony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Żywcu harmonogram pobierania próbek wody na czas funkcjonowania pływalni, tj. w okresie od 17.08. do 31.12.2023r. Ponadto dysponent pływalni pismem z dnia 31.10.2023r. poinformował, że w związku z trwającymi pracami remontowymi basen kąpielowy Ośrodka Wypoczynkowego „Diuna Beskidy” od dnia 30.10. do dnia 31.12.2023r. zostanie wyłączony z użytkowania.

Zarządzający pływalnią:

- dokonywał bieżącej obserwacji wody na pływalni, a spostrzeżenia i podejmowane czynności dokumentował;
- dokonywał systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń;
- rejestrował wyniki pomiaru jakości wody na pływalni, w tym następujące parametry: pH wody, potencjał redox, stężenie chloru wolnego, temperaturę oraz chlor związany;
- nie wykonywał systematycznie badań wody w ramach kontroli wewnętrznej.

**Nie wywiązał się jednak w całości z obowiązków określonych w § 3 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia,** zgodnie z którym zarządzający pływalnią zobowiązany jest do systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym. **Dysponent pływalni nie wywiązał się z ilości zaplanowanych badań oraz nie przysyłał wyników badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

2. Badania jakości wody na pływalni były wykonywane w ramach kontroli wewnętrznej w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz określonym w cytowanym wyżej rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu wykonywał badania w ramach nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Żywcu oraz w Laboratorium Badań Środowiskowych PSSE w Bielsku - Białej. Zakres badań był zgodny z załącznikiem Nr 1 oraz załącznikiem 2 A i B cytowanego na wstępie rozporządzenia.

3. Ocena jakości wody na pływalni

### 3.1 Ocena jakości wody wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji

W analizowanym okresie zarządzający pływalnią w ramach kontroli wewnętrznej wykonał ogółem 3 badania wody, w tym 1 badanie wody pobranej z systemu cyrkulacji dla niecki dużej oraz 2 badania wody pobranej z systemu cyrkulacji dla niecki jacuzzi. W wyniku przeprowadzonych badań w zakresie parametrów fizykochemicznych stwierdzono przekroczenie:

- a) w systemie cyrkulacji dla jacuzzi:

- chloru związanego – wynik: 1,5 mg/l (*dopuszczalna wartość 0,2mg/l*).